

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 174/2023

Druh dodávky:

**Odberateľ:**

AD HOC Malacky  
Sasinkova 2  
901 01 Malacky  
Tel.: 0948 877 481  
[riaditel@adhocmalacky.sk](mailto:riaditel@adhocmalacky.sk)  
[www.adhocmalacky.sk](http://www.adhocmalacky.sk)

Dátum vystavenia: 13.10.2023  
Termín: 20.10.2023  
Vybavuje: Ing. Dušan Rusňák  
Platobné podmienky: PP

Bankové spojenie: Prima banka, pobočka MA  
Číslo účtu: SK46 5600 0000 0032 2087 0001

IČO: 31796630 DIČ: 2021461398 IČ DPH: SK2021461398

**Dodávateľ:**

Ing. Tomáš Cabicar – Smart  
Adresa: Pribinova 33/32, 90101 Malacky  
Zastúpený: Ing. Tomáš Cabicar  
IČO: 37027697  
DIČ/IČ DPH: SK1020126250

**Predmet dodávky:**

**Počet ks**

**Cena/1ks**

**Cena**

Oprava poruchy kotla THERMONA DOU 50T na FŠ:

|   |      |          |          |
|---|------|----------|----------|
| - automatika DIMS01-TH01 + kábel                      | 1    | 210,00 € | 210,00 € |
| - displej s mikropínačmi k DIMS01,03                  | 1    | 80,00 €  | 80,00 €  |
| - odvzdušňovací ventil mosadzný                       | 2    | 19,40 €  | 38,80 €  |
| - drobný materiál                                     | 1    | 6,00 €   | 6,00 €   |
| - vypustenie vody, dotlakovanie, výmena, natlakovanie | 1,35 | 90,00 €  | 121,50 € |
| - vysušenie, výmena dosky a displeja                  | 1,5  | 100,00 € | 150,00 € |
| - otestovanie chodu, meranie na úniku plynu           | 0,5  | 90,00 €  | 45,00 €  |
| - dopravné náklady                                    | 2    | 12,00 €  | 24,00 €  |

DPH 20,00% 135,06 €

Spolu s DPH 810,36 €

Potvrdenie objednávky od dodávateľa:

Pečiatka/podpis: