

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 075/2022

Druh dodávky:

<b>Odberateľ:</b>			
AD HOC Malacky Sasinkova 2 901 01 Malacky Tel.: 0948 877 481 <a href="mailto:riaditel@adhocmalacky.sk">riaditel@adhocmalacky.sk</a> <a href="http://www.adhocmalacky.sk">www.adhocmalacky.sk</a>		Dátum vystavenia: 30.5.2022 Termín: 6.6.2022 Vybavuje: Ing. Dušan Rusňák Platobné podmienky: PP	
IČO: 31796630 DIČ: 2021461398		Bankové spojenie: Prima banka, pobočka MA Číslo účtu: SK46 5600 0000 0032 2087 0001	
<b>Dodávateľ:</b>			
ProMinent Slovensko, s.r.o. Adresa: Roľnícka 21, 831 01 Bratislava Zastúpený: František Grejták IČO: 31381821 DIČ/IČ DPH: SK2020334151			
<b>Predmet dodávky:</b>	<b>Počet ks</b>	<b>Cena/1ks</b>	<b>Cena</b>
Výmena solenoidu v elektrolyzére Chlorinsitu II - a:			
- pomocný montážny materiál	1	158,00 €	158,00 €
- práca	6	31,00 €	186,00 €
- doprava	120	0,80 €	96,00 €
DPH	20,00%		88,00 €
Spolu s DPH			528,00 €
Potvrdenie objednávky od dodávateľa:			
Pečiatka/podpis:			